

# Pneustar 2 轮胎充气器



### 安全



本设备的安全及使用,只有当您 认真阅读操作说明和安全指导后 并完全遵从其中所包含的相关说明 和指导。

- •每次使用之前、请认真检查、确认相关功能、 如果对任何功能不确定或者发现任何的损坏 (例如裂缝),禁止使用该设备。
- 搬运或移动该设备时,只能手握其搬运手柄 (503) 。

- · 任何修补(复)作业,只能使用Blitz的原厂备
- 请勿对设备进行任何结构型改造。
- 请勿将压力容器置于热源附近。
- 请勿在压力容器上进行任何焊接作业。
- 对轮胎充气器压力部件进行任何工作之前,需 完全释放压力。

#### 设备参数

#### 轮胎充气器

型号 2518 介质 气 容器容量 6 I 自重 (空) 7 ka

最大操作压力 温度  $-10 \,^{\circ}\text{C} - +40 \,^{\circ}\text{C}$ 

## 预期用涂


16 bar

此充气器是轮胎的压力检测,轮胎充气和放气的 专业设备。该设备只能操作于最大压力为16bar且 配备压力安全阀的加压空气网络(设备)。所有 的其他用涂或超出此条件的任何用涂都不是该设 备的预期用涂。

## 初始操作

- 气源压力管路的安装,请遵从推荐的最小安装 距离。
- 充气阀 (2), 外接端G1/2"外螺纹。
- 使用和操作该设备需干净的冷凝的压缩空气。

#### 机械元件



- 2 充气阀
- 3 自动充气器
- 20 压力计
- 503 搬运手柄
- 715 排气螺栓

#### 操作指导

- 轮胎充气操作之前需了解该轮胎的正确胎压, 并且不要超过止压力值。
- 轮胎的充气,按"+"按钮(短时间),注意 观察其压力计(20)上的压力值上升(逐步加 气)。
- 按"-"按钮,轮胎压力下降。
- 另外,操作中必须遵守安全说明中安全要素。

## 保养和清洗

- 对轮胎充气器压力部件进行任何维修、检查、保养、清洗工作之前,需完全释放压力。 拧开排气螺栓(715),直到开始放气。等待一段时间后,直到停止放气,然后拧紧放气螺栓。
- 时刻保持设备干净、整洁。
- 所有的询价和备件的订购,请使用7位数的产品 编码。
- 定期检查充气阀 (2) 和自动充气器 (3) 的功能和密封性。
- 每隔一段时间对此设备进行排水。为此,将此设备放置在一个水平面上,然后拧开放气螺栓 (715)直至水和气体排出。当此设备排完气体时,排水也就结束。最后,拧紧排气螺栓。

#### 校准

国家规定:在德国,检测胎压的测量设备必须根据国家校准法(1968年7月11日)进行校准。校准的有效期是设备上一次校验之后的2年。校准工作由使用单位负责。

#### 保修

Blitz品牌产品,对材料和制造质量上的瑕疵,我们提供自购买之日起(以运输文件或发票为准)为期12个月的保修。保修期内产生的损坏,我们将对此进行替换或修复。

由于正常的磨损,超负荷运行或处理不当引起的损坏,我们拒绝提供保修。


只有设备被运回制造商并且组装完好, 我们才会 辨别和处理相关索赔。

#### 


我们声明本产品符合下列的标准或标准化的文件:

89/392/EWG last changed by 93/68/EWG as well as EN 292.

**C€** 98 BlitzRotary GmbH



Frank Scherer





#### BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 D-78199 Bräunlingen Telefon +49.771.9233.0 Telefax +49.771.9233.99 info@blitz.rotarylift.com http://blitz.rotarylift.com



